

Перечень ремонтных работ на поставляемое оборудование для розлива воды из бутылей 19л

	Наименование операции	Стоимость работы (руб)
1	Поиск неисправности	390
2	Замена бочка горячей воды	1050
3	Промывка кулера	1380
4	Замена крана горячей и холодной воды	500
5	Замена терморезистора холодной воды	370
6	Замена внутреннего шнура питания	530
7	Замена платы контроля индикации	1000
8	Замена кнопки управления дисплеем	480
9	Замена термоизоляции бака охлаждения (комплекта)	300
10	Замена бака охлаждения	630
11	Замена внутреннего крана подачи горячей воды (в сборе)	550
12	Замена пластиковой коробки для дисплея	340
13	Замена трубки подачи холодной воды	300
14	Замена внутреннего крана подачи холодной воды (в сборе)	550
15	Замена клавиши подачи горячей воды	390
16	Замена клавиши подачи холодной воды	390
17	Замена металлической вставки лицевой панели	500
18	Замена вставки лицевой панели	510
19	Замена зеркала дисплея	380
20	Замена лицевой панели	860
21	Замена вставки в крышку поддона	340
22	Замена крышки поддона	340
23	Замена поддона	530
24	Замена толкателя крана с пружиной	400
25	Замена основания рычажной группы	400
26	Замена кольца крана внешнее	150
27	Замена трубки подачи горячей воды с клапаном (в сборе)	410
28	Замена нижней планки шкафчика	340
29	Замена полки шкафчика	260
30	Замена ножки кулера	450
31	Замена основания кулера	620
32	Замена внутренней части шкафчика/ холодильника	680
33	Замена компрессора	3400
34	Замена трубки вывода холодной воды (в сборе)	440
35	Замена коробки клипсы сетевого шнура	340
36	Замена платы питания и управления	690
37	Замена сетевого кабеля с вилкой	690
38	Замена конденсатора	1800
39	Замена реле на компрессор	600
40	Замена штуцера слива горячей воды с трубкой в сборе	480
41	Замена пароотводной трубки (в сборе)	410
42	Замена термоизоляции бачка нагрева (комплект)	320
43	Замена задней панели	580
44	Замена металлической планки крепления задней панели	340
45	Замена боковой панели (лев./прав.)	1170
46	Замена изоляционного кольца-прокладки под воронку	320
47	Замена верхней крышки	800
48	Замена вставку в верхнюю крышку	340
49	Замена воронки без иглы	530
50	Замена иглы	150
51	Замена разделительного диска (сепаратора)	480
52	Замена терморезистора горячей воды	400
53	Замена гайки крана	300
54	Замена бака холодной воды с пластиной Пельтье	1100
55	Замена вентилятора	750

Данные расценки – с учетом стоимости запасных частей.

В случае отсутствия в наличии запасных частей – клиенту устанавливается время ремонта оборудования в индивидуальном порядке.

Стоимость ремонтных работ может меняться в зависимости от изменения цен на запасные части.